

17.10.2005: Brand in einem Heizungskeller in der Bahnhofstraße



Am Montag Vormittag wurde die Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen zu einem Brand in einem Heizungskeller am Bahnhofsplatz alarmiert.

Offenes Feuer war beim Eintreffen der Feuerwehr nicht zu sehen. Der gesamte Kellerbereich war jedoch stark verraucht.

Mit der Wärmebildkamera konnten noch kleine Glutnester im Bereich eines Kaminrohres ausfindig gemacht werden, die mit der Kübelspritze abgelöscht wurden.

Da die betroffenen Kellerräume keine Fenster nach Außen hatten, wurden zur Entrauchung zwei Drucklüfter eingesetzt, wobei einer zur Querentlüftung direkt im Keller zum Einsatz kam.



Nachdem der Keller rauchfrei war, konnte die Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen die Einsatzstelle verlassen.

Im Einsatz war der KdoW, das TLF 16/25, ein LF 16/12 und die DLK 23/12. Die Einsatzdauer betrug ca. eine Stunde.

Von der Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen waren insgesamt 18 Einsatzkräfte im Einsatz.