

21.05.2003: Kellerbrand im Kurhotel Tanneck in der Hartenthaler Straße



Um 01.06 Uhr wurde die Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen zu einem Kellerbrand im Kurhotel Tanneck alarmiert. Insgesamt 31 Einsatzkräfte rückten mit ELW 1, TLF 16/25, 2 LF 16/12, 1 DLK 23/12 und einem Gerätewagen zur Einsatzstelle aus. Als Brandort wurde vom Nachtportier die Wäscherei im Keller angegeben. Aufgrund offen stehender Türen hatte sich der Brandrauch bereits über ein Treppenhaus auf 3 Hoteletagen ausgebreitet.

Ein Atemschutztrupp aus 4 Einsatzkräften ging mit einem C-Rohr in den Keller zur Brandbekämpfung vor. Eine große Hilfe bei der Orientierung im Keller und beim schnellen Auffinden des Brandortes war dabei die mitgeführte Wärmebildkamera. In der Wäscherei wurde ein Korb mit brennender Wäsche vorgefunden und abgelöscht. Zeitgleich mit der Brandbekämpfung wurde der verrauchte Hotelbereich von 3 weiteren Atemschutztrupps nach gefährdeten Personen abgesucht.



Die Hotelgäste waren jedoch zu keiner Zeit gefährdet. Mit 2 Drucklüftern wurde die Belüftung der verrauchten Bereiche durchgeführt. Für die eingesetzten Atemschutztrupps wurde eine Atemschutzüberwachung durchgeführt.

Durch Hitzeeinwirkung und Rauch wurde die Wäscherei erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist noch ungeklärt, Fremdeinwirkung scheidet jedoch offensichtlich aus, da die Tür zur Wäscherei verschlossen war.