

## 10.09.2004: Rauchentwicklung in Lebensmittelmarkt



Am Freitag Nachmittag um 15.41 Uhr wurde die Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen wegen starker Rauchentwicklung zu einem Lebensmittelmarkt in der Hochstraße alarmiert. Beim Eintreffen wurde der Einsatzleitung mitgeteilt, dass es im 1. Obergeschoss in den Personalumkleiden gebrannt hat. Der Brand selbst wurde von einem Mitarbeiter des Marktes bereits vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte gelöscht. Die Besatzung des Tanklöschfahrzeuges TLF 16/25 baute trotzdem vorsorglich einen Löschangriff auf.

Der Angriffstrupp des Tanklöschfahrzeuges ging unter Atemschutz in das Obergeschoss vor, um die Lage zu erkunden. Nachdem ein Nachlöschen nicht mehr erforderlich war, öffnete der Angriffstrupp nach und nach die Fenster im 1. Obergeschoss zur Ventilation der verrauchten Bereiche. Zusätzlich kontrollierte der Angriffstrupp mit der Wärmebildkamera die Toilette in der der Brand ausgebrochen war, nach Glutnestern in der abgehängten Decke.



Für den eingesetzten Atemschutztrupp wurde während des Einsatzes eine Atemschutzüberwachung durchgeführt. Außerdem wurde zur Sicherheit der Einsatzkräfte auch das Rote Kreuz zur Einsatzstelle mitalarmiert. Als Brandursache wurde ein defekter Deckenlüfter in einer Toilette ermittelt. Nach ca. einer Stunde war der Einsatz beendet. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte mit einem KdoW, einem TLF 16/25, einer DLK 23/12 und einem LF 16/12.