

01.07.2005: Anbringen von Sandsäcken an einem Eingang des Kurhauses



Wegen eines verstopften Kanals am Eingang des Kurhauses und der in dieser Zeit stark einsetzenden Regenfälle, wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Wörishofen angefordert an einem Eingang ein Schutzwall aus Sandsäcken zu errichten um zu verhindern dass nach erneuten Regenfällen Wasser in den Eingang fließen kann.



Um mehr Dichtigkeit zu erreichen wurde zusätzlich zu den Sandsäcken noch eine Folie eingebaut.